TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **465-1025**

Artikel/Modell **SARO Kühltisch mit 3 Türen, Modell ES 903 S/S TOP**

GTIN **4017337050758**

- **Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsfläche) Edelstahl**
- **3 Türen**
- **3 höhenverstellbare Roste und 3 Auflageschienen-Sets**
- **Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)**
- **Auf 3 Seiten eingeschäumter Verdampfer**
- **Statische Kühlung mit Umluftventilator**
- **Automatische Abtauung**
- **Geeignet für Umgebungstemperaturen von ca. 16 bis 38 °C**
- **Temperaturbereich: +2 / +8 °C**
- **Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,280 kW**
- **Roste: 3x B 333 x T 530 mm**
- **Inhalt (brutto/netto): 368/297 Liter**
- **Außenmaße: B 1368 x T 700 x H 876 mm**
- **Gewicht: 130 kg**
- **Kältemittel: R290**
- **Energieeffizienzklasse: E (Spektrum A+++ bis E)**
- **Vor-Ort Service**

Ursprung	China
Zolltarifnummer	84185090
Importeur	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr. **465-1025**

Artikel/Modell **SARO Kühltisch mit 3 Türen, Modell ES 903 S/S TOP**

GTIN **4017337050758**

Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder Wärmequellen betrieben werden.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unsachgemäß verwenden.
- Lüftungsschlitze dürfen nicht blockiert oder verdeckt werden, um Überhitzung zu vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und das Gerät überprüfen lassen.
- Reinigung nur bei ausgeschaltetem und vom Netz getrenntem Gerät durchführen.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile und Zubehör, die für dieses Gerät zugelassen sind.
- Keine heißen Speisen oder offene Behälter mit Flüssigkeiten in das Gerät stellen, um Kondensations- und Vereisungsprobleme zu vermeiden.
- Kältemittet ist brennbar.
- Bei einer Beschädigung des Kühlkreislaufs das Gerät sofort ausschalten, von der Stromversorgung trennen und den Raum lüften. Offenes Feuer oder Funkenbildung vermeiden.
- Verwenden Sie keine mechanischen Geräte oder Werkzeuge, um den Abtauvorgang zu beschleunigen. Dies könnte den Kühlkreislauf beschädigen.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Ursprung	China
Zolltarifnummer	84185090
Importeur	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY