TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr.	**323-3112**
Artikel/Modell	**SARO Unterbaukühltisch mit 2 Schubladen, Modell UGN 2100 TN-2S**
GTIN	**4017337045037**

- **Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsfläche) Edelstahl**
- **2 Schubladen**
- **Herausziehbarer Kompressor für leichte Reinigung**
- **Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)**
- **Isolierung: 60 mm**
- **Umluftkühlung**
- **Automatische Abtauung**
- **Temperaturbereich: -2 / +8 °C**
- **Lautstärke: ca. 40dB(A)**
- **Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,350 kW**
- **Inhalt (brutto/netto): 214 / 92 Liter**
- **Außenmaße: B 1360 x T 700 x H 650 mm**
- **4 höhenverstellbare Füße**
- **Gewicht: 160 kg**
- **Kältemittel: R600a**
- **Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A+++ bis E)**
- **Vor-Ort Service**

Ursprung	China
Zolltarifnummer	84185090
Importeur	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Stand: 06.03.2025

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr. **323-3112**

Artikel/Modell **SARO Unterbaukühltisch mit 2 Schubladen, Modell UGN 2100 TN-2S**

GTIN **4017337045037**

Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder Wärmequellen betrieben werden.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unsachgemäß verwenden.
- Lüftungsschlitze dürfen nicht blockiert oder verdeckt werden, um Überhitzung zu vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und das Gerät überprüfen lassen.
- Reinigung nur bei ausgeschaltetem und vom Netz getrenntem Gerät durchführen.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile und Zubehör, die für dieses Gerät zugelassen sind.
- Keine heißen Speisen oder offene Behälter mit Flüssigkeiten in das Gerät stellen, um Kondensations- und Vereisungsprobleme zu vermeiden.
- Kältemittel ist brennbar.
- Bei einer Beschädigung des Kühlkreislaufs das Gerät sofort ausschalten, von der Stromversorgung trennen und den Raum lüften. Offenes Feuer oder Funkenbildung vermeiden.
- Verwenden Sie keine mechanischen Geräte oder Werkzeuge, um den Abtauvorgang zu beschleunigen. Dies könnte den Kühlkreislauf beschädigen.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Ursprung	China
Zolltarifnummer	84185090
Importeur	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY