
TECHNISCHES DATENBLATT

| | |
|----------------|--|
| Bestell-Nr. | 700-2740 |
| Artikel/Modell | SARO Spülschrank mit Schiebetüren 1600mm, 2 Becken rechts |
| GTIN | 4017337061334 |

- Arbeitsfläche mit drei Abflussschutzkanten, vorgebohrtes 32 mm Loch aus Edelstahl AISI 304, am Gehäuse der Einheit angeschweißt
- Edelstahlrahmen + Türe aus AISI 430 Edelstahl
- Aufkantung, 100 x 20 mm (Versatz: 100 mm)
- Keine Rückwand für einfachen Zugang für Rohre
- Schiebetüren, die oben an einer Schiene aufgehängt sind, mit Anschlagbegrenzung
- Edelstahlfüße, höhenverstellbar, Durchm. 60 mm
- Lieferung mit Überlaufrohr, Stopfen und U-Biegung
- Abm.: B 1600 x T 700 x H 850 mm
- ewicht: 92,3 kg
- 2 Waschbecken rechts, 1 Abtropffläche links
- Maß Becken: B 400 x T 500 x H 300 mm
- Gewicht: 92,3 kg
- KEIN Vor-Ort Service

| | |
|-----------------|---|
| Ursprung | Bulgarien |
| Zolltarifnummer | 94032080 |
| Händler | Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY |

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry
ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

| | |
|----------------|--|
| Bestell-Nr. | 700-2740 |
| Artikel/Modell | SARO Spülschrank mit Schiebetüren 1600mm, 2 Becken rechts |
| GTIN | 4017337061334 |

Sicherheits- und Warnhinweise

- Der Tisch muss auf einer stabilen, ebenen und rutschfesten Fläche installiert werden, um ein Kippen oder Verrutschen zu vermeiden.
- Bei der Reinigung des Spültisches dürfen keine abrasiven Reinigungsmittel oder Metallschwämme verwendet werden, um die Edelstahloberflächen nicht zu beschädigen.
- Der Wasserablauf muss regelmäßig geprüft und gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden und die einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
- Der Tisch sollte nicht mit schweren oder spitzen Gegenständen belastet werden, die die Oberfläche beschädigen könnten.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen, um Erstickungsgefahren zu vermeiden.
- Die Schiebetüren sind leichtläufig, sollten jedoch regelmäßig gereinigt und geprüft werden, um eine reibungslose Funktion sicherzustellen.
- Regelmäßige Inspektionen der Schweißnähte und Verbindungen sind erforderlich, um Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
- Bei sichtbaren Schäden den Spültisch nicht weiter verwenden und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.

| | |
|-----------------|---|
| Ursprung | Bulgarien |
| Zolltarifnummer | 94032080 |
| Händler | Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY |

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry
ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827