

## **TECHNISCHES DATENBLATT**

Bestell-Nr. 395-1025

Artikel/Modell SARO Teigknetmaschine mit

Spiralknethaken Modell PK 50

GTIN 4017337395026



- Material: (Gehäuse) verstärkter Stahl, einbrennlackiert, (Behälter, Zentralachse und Schutzgitter) rostfreier Stahl
- Spiralknethaken aus Stahlguss
- Alle rotierenden Teile des Übertragungssystems sind Kugelgelagert
- Reduktionsgetriebe selbstölend
- Für ca. 25-38 kg Teig
- 4 Rollen im Lieferumfang enth. (nicht vormontiert)
- Behälter (fix): Ø 450 x H 260 mm
- Gewicht: 143 kg
- Maße: B 500 x T 840 x H 720
  Anschluss: 400 V 50 Hz 2 kW
- KEIN Vor-Ort Service

Ursprung China Zolltarifnummer 84381090

Stand: 06.03.2025

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY



## SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr. 395-1025

Artikel/Modell SARO Teigknetmaschine mit

Spiralknethaken Modell PK 50

GTIN 4017337395026



## Sicherheits- und Warnhinweise

- Installation nur durch qualifizierte Fachinstallateure vornehmen.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen, um Erstickungsgefahren zu vermeiden.
- Gerät vor der ersten Inbetriebnahme gründlich reinigen und auf Beschädigungen prüfen. Bei Schäden nicht verwenden.
- Maschine nur auf einem stabilen, waagerechten und nicht kippenden Untergrund aufstellen.
- Sicherheitsgitter während des Betriebs stets vollständig geschlossen halten.
- Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen anfassen.
- Bei der Reinigung Teigreste zuerst mit einem Plastik- oder Holzschaber entfernen; danach die Maschine mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel reinigen.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel, scharfen Gegenstände oder Scheuerschwämme verwenden, um Oberflächenschäden zu vermeiden.
- Lüftungsschlitze und elektrische Teile vor Feuchtigkeit, Staub und Verunreinigungen schützen.
- Vor der Reinigung oder bei längerer Nichtbenutzung die Maschine vollständig vom Stromnetz trennen.
- Während des Betriebs nie unbeaufsichtigt lassen; Kinder und unbefugte Personen vom Gerät fernhalten.
- Reparaturen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchführen lassen; keine eigenständigen Reparaturen versuchen.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und Fachpersonal kontaktieren.

Ursprung China Zolltarifnummer 84381090

Stand: 06.03.2025

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY